

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Wojska Polskiego 100 B
67-100 Nowa Sól
tel./fax: (068) 458 53 30
NIP: 825-17-94-858 REGON 971218187

Starostwo Powiatowe
w Nowej Soli

31. 12. 2019

data wpływu

L. dz.

BR.0003.35.2019
STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
BIURO RADY I ZARZĄDU

31.12.2019 r.

data i godz. wpływu

Nowa Sól 2019-12-27

PZD.5040.82.2019.OD

Pan Grzegorz Zwarycz
Radny Powiatu Nowosolskiego
67 – 100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3

Dotyczy : interpelacji zgłoszonej w dniu 17 grudnia 2019 roku

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą dokumentacji remontu i przebudowy mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1036F przed miejscowością Żuków Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, że :

- nie posiada dokumentacji remontu i przebudowy mostu oraz nie zlecał wykonanie takiej dokumentacji
- w I półroczu 2020 roku na obiekcie mostowych zostaną wykonane roboty w ramach bieżącego utrzymania związane z ścinką pobocza , naprawą zabezpieczeń antykorozyjnych balustrad
- w załączeniu kserokopia ostatniego przeglądu podstawowego z listopada 2019 roku .

Z poważaniem

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg
mgr inż. Wiesław Stasiuk

Do wiadomości :

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
67 – 100 Nowa Sól , ul. Moniuszki 3

KARTA PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO

MOST NA RZECE LIPNICA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

NR 1036F KM 1+010 W MIEJSCOWOŚCI ŻUKÓW

1. Dane identyfikacyjne obiektu

1	Jednolity Numer Inwentarzowy	01028979
2	Droga	Powiatowa 1036F
3	Kilometraż	1+010
4	Nazwa przeszkody	Rzeka Lipnica
5	Najbliższa miejscowość	Żuków
6	Jednostka Administracji Drogowej	Powiat Nowa Sól
7	Data przeglądu	25.11.2019
8	Przeгляд wykonał	Zbigniew Kokoszka

2. Oceny, uszkodzenia i przeglądy specjalne

	Element	Uszkodzenia	Ocena
1	Nasypy i skarpy	NT WT NK	3
2	Nawierzchnia jezdni	NA RA DA	3
2a	Nawierzchnia chodników		
3	Poręcze, bariery	NS KS AS	3
4	Belki podporęczowe	NB UB RB	3
5	Urządzenia odwadniające		
6	Izolacja pomostu		2
7	Konstrukcja pomostu (płyta)	NC CC OC RC UC	3
8	Dźwigary główne		
9	Łożyska		
10	Urządzenia dylatacyjne		
11	Przyczółki i fundamenty	NK RK	4
12	Filary i fundamenty		
13	Urządzenia obce		
14	Mechanizm ruchu przęseł		
15	Koryto rzeki	NT WT	3
16	Przeguby		
17	Mury oporowe		
18	Pylony		
19	Zewnętrzne ciągnia		

Średnia ocen	3,0
Ocena pomostu i dźwigarów	3
Ocena przyczółków i filarów	4
OCENA CAŁEGO OBIEKTU	3

Pogoda	sucho
Temperatura	7°C

3. Informacje o konstrukcji obiektu


1	Rodzaj obiektu inż.	Most
2	Materiał konstrukcji	Sklepienie ceglane
3	Powierzchnia całkowita [m*m]	33,0
4	Długość obiektu [m]	3,5
5	Ilość przęseł	1

4. Wnioskowane decyzje techniczne Wart. Potrz. Tr.

1	Potrzeba przeglądu szczegółowego		nie	0
2	Ograniczenie nośności		nie	0
3	Ograniczenie prędkości		nie	0
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie		nie	0
5	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem		nie	0
6	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie		nie	0
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem		nie	0
8	Potrzeba zamknięcia		nie	
9	Eksploatacja bez zmian		tak	

W chwili obecnej na obiekcie wprowadzone jest ograniczenie tonażu przejeżdżających samochodów do 15 T. Obiekt może być eksploatowany bezpiecznie na tych samych zasadach, co dotychczas.

5. Decyzje administracyjne

1	Opis decyzji	Bieżące utrzymanie: Ścinka poboczy, naprawa zabezpieczeń antykorozyjnych balustrad. W obrębie mostu stwierdzono deformacje nawierzchni jezdni. Obiekt znajduje się w dostatecznym stanie technicznym i wymaga remontu. Remont obiektu wykracza poza prace obejmujące bieżące utrzymanie mostu.		
2	Decyzję wnioskował	mgr inż. Zbigniew Kokoszka		mgr inż. Zbigniew Kokoszka upr. bud. do projektowania i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej nr 489/93/UW i 265/94/UW
3	Data wniosku	26.11.2019 r.		