

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Wojska Polskiego 100 B
67-100 Nowa Sól
tel./fax: (068) 458 53 30
NIP: 925-17-94-859 REGON 971218197

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
BIURO RADY I ZARZĄDU

15.09.2025

data i godz. wpływu

BR.0003.12.2025

Nowa Sól 2025-09-15

PZD.5040.57 .2025.OD

Pan Przemysław Ficner
Radny Powiatu Nowosolskiego
67 – 100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3

Dotyczy: interpelacji radnego z dnia 01 września 2025 roku

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje że, ze względu na ograniczone możliwości finansowe niema możliwości wykonani prac związanych z odmuleniem brodu i naprawą uszkodzonych barier na kładce dla pieszych. Uszkodzenie balustrad powstało w wyniku uderzeń pojazdów. Ślady wskazują, że po kładce odbywa się ruch pojazdów łamiących przepisy ruchu drogowego. Dla zabezpieczenia obiektu przed dewastacją planowany jest montaż słupków zamykających wjazd pojazdów na kładkę. Zgodnie z ostatnim przeglądem podstawowym kładka dla pieszych jest w dobrym stanie technicznym. Wniosek dotyczący zabezpieczenia osłon kabli zlokalizowanych w obrębie kładki w pasie drogi powiatowej nr 1030F zostanie przekazany do właściciela sieci.

Z poważaniem

W załączeniu :
- kopia karty przeglądu podstawowego

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Dróg

mgr inż. *Sebastian Knop*

Do wiadomości :
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
67 – 100 Nowa Sól , ul. Moniuszki 3

KARTA PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO

KŁADKA DLA PIESZYCH NA RZECIE BIAŁA WODA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR ~~1430F~~^{1030F} KM 6+200 W OKOLICACH MIEJSCOWOŚCI KIEŁCZ

1. Dane identyfikacyjne obiektu

1	Jednolity Numer Inwentarzowy	35013826
2	Droga	Powiatowa 1430F ^{1030F}
3	Kilometraż	6+200
4	Nazwa przeszkody	Rzeka Biała Woda
5	Najbliższa miejscowość	Kiełcz
6	Jednostka Administracji Drogowej	Powiat Nowa Sól
7	Data przeglądu	16.11.2024
8	Przegląd wykonał	Zbigniew Kokoszka

2. Oceny, uszkodzenia i przeglądy specjalne

	Element	Uszkodzenia	Ocena
1	Nasypy i skarpy	NT WT UT	4
2	Nawierzchnia jezdni		
2a	Nawierzchnia chodników	NB	4
3	Poręcze, bariery	NS KS AS DA	4
4	Belki podporęczowe	NB	5
5	Urządzenia odwadniające		
6	Izolacja pomostu		
7	Konstrukcja pomostu (płyta)	NB	5
8	Dźwigary główne	NB RB UB	4
9	Łożyska		
10	Urządzenia dylatacyjne		
11	Przyczółki i fundamenty	NB	5
12	Filary i fundamenty		
13	Urządzenia obce		
14	Mechanizm ruchu przesł		
15	Koryto rzeki	NT WT	5
16	Przeguby		
17	Mury oporowe		
18	Pylony		
19	Zewnętrzne ciąga		

Średnia ocen	4,5
Ocena pomostu i dźwigarów	4
Ocena przyczółków i filarów	5
OCENA CAŁEGO OBIEKTU	4

Pogoda	wilgotno
Temperatura	4°C

3. Informacje o konstrukcji obiektu

1	Rodzaj obiektu inż.	Kładka dla pieszych
2	Materiał konstrukcji	Beton zbrojony
3	Powierzchnia całkowita [m*m]	38,06
4	Długość obiektu [m]	12,86
5	Ilość przęseł	1

4. Wnioskowane decyzje techniczne Wart. Potrz. Tr.

1	Potrzeba przeglądu szczegółowego		nie	0
2	Ograniczenie nośności		nie	0
3	Ograniczenie prędkości		nie	0
4	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie		nie	0
5	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem		nie	0
6	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie		nie	0
7	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem		nie	0
8	Potrzeba zamknięcia		nie	
9	Eksploatacja bez zmian		tak	

5. Decyzje administracyjne

1	Opis decyzji	Obiekt może być nadal użytkowany na dotychczasowych zasadach. Bieżące utrzymanie: Oczyszczenie z zanieczyszczeń powierzchni kładki. Stwierdzono nie usunięte deformacje elementów balustrady powstałe prawdopodobnie w wyniku uderzeń pojazdów. Ślady wskazują, że po kładce odbywa się ruch pojazdów. Kładka znajduje się w dobrym stanie technicznym.
2	Decyzję wnioskował	mgr inż. Zbigniew Kokoszka
3	Data wniosku	23.11.2024 r.

mgr inż. Zbigniew Kokoszka
 upr. bud. do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 nr 460/02/1111 i 265/94/UW